

Nach dem Druck

Nach Abschluss des Drucks:

- **Drucker nicht sofort ausschalten**
- **Druck nicht sofort entfernen**

Zuerst warten, bis das **Druckbett auf ca. 30 °C abgekühlt** ist.

Druck entfernen

1. Druckbett herausnehmen
2. Druckbett vorsichtig **vertikal und horizontal biegen**
3. Druck und Druckreste lösen sich dabei vom Bett

Keine Werkzeuge verwenden, die das Druckbett beschädigen könnten.

Drucker wieder vorbereiten

- Druckbett wieder einlegen
- ggf. Drucker schließen

Kosten ermitteln

Das **gesamte Druckergebnis wiegen**, inklusive:

- Stützstrukturen
- Reinigungsturm (falls vorhanden)

Dieses Gewicht wird zur **Abrechnung des Materials** verwendet.

Drucker ausschalten

Den Drucker ausschalten, **wenn er nicht weiter verwendet wird**.

Version #1

Erstellt: 2026-03-09 00:14:53 UTC von Jan

Zuletzt aktualisiert: 2026-03-09 00:16:39 UTC von Jan